

## **Как согреться и не отравиться угарным газом — полезные рекомендации (Молодечненский район)**

Отопительный сезон на Молодечненщине набирает обороты. Традиционно, с его стартом учащается количество пожаров. Но бывают и случаи гибели без огня, от отравления угарным газом, причиной которых становится неправильная эксплуатация печей и газовых колонок. Как обогреть жилище и избежать трагедии — читайте советы спасателей.

Самое важное, что необходимо знать про угарный газ (еще его называют «невидимым убийцей»), это то, что он не имеет цвета и запаха. Вещество образуется при любом типе горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак отравления угарным газом — головная боль, головокружение и приступы удушья. Если концентрация выше, то человек теряет сознание. При содержании в воздухе более 1,2% человек умирает за считанные секунды.

**Как же избежать, не допустить отравления угарным газом?**

Сделать это несложно. Достаточно преждевременно не закрывать заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. При этом, топить печь можно не позднее чем за два часа до отхода ко сну. Что касается газовых приборов, то обогревать газовой плитой помещение категорически запрещено! Пламя из конфорки очень быстро выжигает кислород и его становится недостаточно. Также нельзя пользоваться печью или газовым котлом при неисправной вентиляционной системе.

1 октября 2019 года в Молодечненском районе был случай отравления угарным газом по причине преждевременно закрытия заслонкой дымохода. Обошлось без жертв.

**В зимний период стоит помнить и соблюдать следующее:**

- В сильные морозы топить печь нужно два-три раза в сутки по полтора часа. Так вы избежите ее перекала.
- Внимательно следите, чтобы на печи не было трещин и щелей. Дымоход должен иметь хорошую тягу. Обязательно его побелите — на ярком фоне легко отследить трещины и другие повреждения.
- Пол перед топочной дверцой обязательно выстелите несгораемым листом. В качестве материала подойдет негорючий кирпич, плитка.

— При растопке печи ни в коем случае нельзя использовать легковоспламеняющиеся и другие жидкости.

— Не оставляйте открытыми топочные дверцы и печь без присмотра. В радиусе полутора метров необходимо убрать мебель и другие вещи. После топки золу и прогоревшие угли выбрасывайте на расстоянии не менее 15 метров от дома.

**Важно!** Периодически чистите дымовые и вентиляционные каналы. Прочищайте их каждый квартал. Зимой обязательно осматривайте оголовки каналов на наличие обмерзания. Для проверки лучше всего пригласить представителя специализированной организации, который по окончании работы выдаст соответствующий акт. Без такого документа газоснабжающая организация вправе отключить подачу газа.

Не лишним будет установить прибор контроля концентрации угарного газа. При превышении допустимого значения механизм подаст звуковой и световой сигналы. Они будут оповещать об опасности до того момента, пока угарный газ не выветрится из помещения.